



ELEKTROSTAV

REKLAMACE

ZÁZNAM O NESHODĚ

zakázka č.

2395

2003

oznámeno

11.2.03

řešeno 11.3.03

Zařízení: *Vadné zapojení stykačů sazby, dimenzování, popisy, úklid*Objednavatel *Kulaté náměstí 426***1. Popis neshody**

Při výměně rozvaděče RE nebyl zkontolován soulad fází ovládání stykačů v rozvaděči R1 a R5. Kabel CYKY4x6 byl jištěn 50A, vodiče neoznačeny, vývody nepopsány, nebyl proveden úklid

Při šetření byla zhotovena fotodokumentace **ne**Neshoda je zaviněna organizací (zhotovitelem) **ano**Při neshodě byly ohroženy osoby či užitečná zvířata **NE**Při neshodě vznikla materiální škoda ve výši **ano****2. Návrh opatření na odstranění neshody**

1. seznámení všech pracovníků o příčinách a důsledcích neshody
2. opětné školení všech pracovníků o postupu kontrol a předávání díla
- 3.
- 4.
- 5.

jméno odpovědného pracovníka *Škvor* podpis**3. Vyjádření vedoucího práce / zodpovědného pracovníka****Souhlasím - ~~nesouhlasím~~ se zjištěnými skutečnostmi**

jméno *Koula* podpis *[signature]* jméno podpis

jméno podpis jméno podpis

4. Provedená opatření

seznámení všech pracovníků o příčinách a důsledcích neshody **dne**
 opětné školení všech pracovníků o postupu kontrol a předávání díla

Náklady: 1 Hod doprava 6 km materiál 31 Kč

Odběratel
 ZPŠKVOU - VEK ELEKTROSTAV Kladno
 DIČ: 030-5507151639
 Škvor

podpis

za objednavatele převzal

Tato zpráva má 1 stranu

Rozdělovník: 1 x objednavatel
1 x organizace